

KJCC 현황

2015-06-15

KJCC team

상관처리 및 FITS 배포 (5. 18 이후)

- KVN (8건)
 - S15tj03a
 - S15tj01d
 - P15sc02b
 - P15sc02a
 - P15sc01z
 - P15sc01y
 - N15bs02j
 - S15mk01c
- KaVA (12건)
 - R15079a
 - R15080a
 - R15090a
 - R15091a
 - R15092a
 - R15093a
 - R15093b
 - R15123a
 - R15027k(geodesy)
 - R14060b
 - K15064a(kvn only)
 - K15066a(kvn only)

상관처리시 발견한 문제점

- KTN Sampler #4 이상?
(#1-#3에 대해, 7~12 usec 추가 지연 존재)
 - 5.19 : s15mk01c, n15bs01j
 - 5.20 : p15sc01y, p15sc01z
 - 5.21 : p15sc02a, p15sc02b
- KTN Clock offset 이상
(전체적으로 +200usec shift : RTM 교체?)
 - 5.22 : s15tj01d